

#### Описание изделия

Соединительная клеммная коробка из полиэстера разработана для подсоединения 3 или 4 тензодатчиков в параллель и предлагается в 2 версиях:

- Соединительная клеммная коробка тип КР-4 предназначена для подсоединения проводов при помощи пайки. Угловая корректировка осуществляется при помощи резисторов.

- Соединительная клеммная коробка КРК-4 предназначена для подсоединения проводов при помощи пружинных зажимов. Угловая корректировка осуществляется при помощи резисторов и/или потенциометров.


Один из кабельных вводов заглушен (как указано на чертеже).

Данный тип соединительных коробок обеспечивает соединение по 6-и проводной схеме подключения к индикатору.


#### Основные особенности

- Подключение для 3 или 4 тензодатчиков
- Прочная коробка из полиэстера для использования в промышленности
- Степень защиты IP66
- Подсоединение при помощи пружинных зажимов (только для КРК-4)

### Монтажно-габаритные размеры коробки типа КР-4 (в мм)



### Монтажно-габаритные размеры коробки тип КРК-4 (в мм)



#### Примечания:

- Вводы для кабелей: М12х1,5 для кабеля диаметром 3 ...6,5 мм.  
М16х1,5 для кабеля диаметром 5 ...9 мм
- При длинах кабеля свыше 20 м рекомендуется использовать 6-и проводную схему подключения.